

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

ВЪЕЗД НА ССП



Приложите карту

Подъехать к красному сигналу светофора, проследовать для измерения объема груза и остановиться у знака **СТОП** и стойки валидации измерительного комплекса

1

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Приложить карточку к валидатору и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

ОФОРМЛЕНИЕ НА ССП



Проезжайте

По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло проехать на территорию ССП и пройти процедуру оформления у мастера (регистрация и запись измеренного объема снега)

3

ВЫГРУЗКА СНЕГА



После оформления у мастера проехать на разгрузку

КОНТРОЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КУЗОВА



Приложите карту

После разгрузки по сигналу красного света светофора заехать для измерения пустого кузова и остановиться у знака **СТОП** и стойки валидации измерительного комплекса

5

ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Приложить карточку к валидатору и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

Проезжайте

После завершения измерения по сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло выехать с ССП

7

ВЫЕЗД С ССП



ТЕХ. ПОДДЕРЖКА 8-800-511-81-29 ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!!!

✗ ВНИМАНИЕ! ✗ ЗАПРЕЩЕНО



Поднимать и опускать кузов во время измерения.



При измерении влезать в кузов или находиться в зоне измерения (ходить около кузова).



Проезжать в зону измерения с нечитаемыми или закрытыми ГРЗ.



Двигаться задним ходом или останавливаться частично в зоне измерения.

НЕОБХОДИМО



При включении зеленого сигнала светофора своевременно покинуть зону измерения.



Проводить измерение только на неподвижно стоящем ТС.



Соблюдать дистанцию не менее 10 метров между ТС находящимся в зоне измерения и ТС находящимся в очереди.



Выезжать с территории ССП с очищенным и пустым кузовом.

ВНИМАНИЕ!!! Оборудование Измерительных Комплексов является дорогостоящим и застраховано! Ведется фото и видеofиксация! Обращаем внимание, что осуществление действия или комплекса действий, а также бездействие, повлекшие порчу, уничтожение, кражу чужого имущества или грабеж (открытое хищение), карается в зависимости от тяжести нанесенного ущерба с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет, в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.